
E2-4 : DIAGNOSTIC DE LA PRÉCONTRAINTE EXTÉRIEURE PROTÉGÉE PAR DU COULIS DE CIMENT AU CONTACT DES ARMATURES



Note : le cas 2 peut se cumuler avec les cas 3 et 4